

附件 1: (A2200312369104001C):

附:		单位: m	
检测项目	本底井	污染扩散井	排水井
		2020.11.19 09:31	2020.11.19 10:07
井深	18	26	16
水位	5.2	24.2	11.1

